

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Sim	04/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Sim	04/Set/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	04/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	04/Set/2019 07h00
Assentamentos	Sim	04/Set/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Não	04/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	04/Set/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	04/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	04/Set/2019 07h00
Pintura degradada	Não	04/Set/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	04/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	04/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	04/Set/2019 07h00
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-09-04 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	04/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	04/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	04/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Não	04/Set/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	04/Set/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	04/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	04/Set/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	04/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	04/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	04/Set/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	04/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	04/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	04/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-09-04 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	04/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	04/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	04/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	04/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Não	04/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	04/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	04/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	04/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	04/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	04/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	04/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	04/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	04/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-09-04 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07
Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	04/Set/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	04/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	04/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	04/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	04/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	04/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	04/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	04/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	04/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	04/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	04/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	04/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Sim	04/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-09-04 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06

Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	04/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Não	04/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	04/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	04/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	04/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Sim	04/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	04/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	04/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	04/Set/2019 07h00
Pintura degradada	Não	04/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	04/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	04/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	04/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-09-04 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	06/Set/2019 14h35
Fissuração	Não	06/Set/2019 14h35
Fugas/Infiltrações	Não	06/Set/2019 14h35
Armadura à vista	Não	06/Set/2019 14h35
Desgaste	Não	06/Set/2019 14h35

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	06/Set/2019 14h35
Corrosão	Não	06/Set/2019 14h35
Pintura degradada	Não	06/Set/2019 14h35

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Set/2019 14h35
Pintura degradada	Não	06/Set/2019 14h35
Perda de reboco	Não	06/Set/2019 14h35

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	06/Set/2019 14h36
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	06/Set/2019 14h36
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	06/Set/2019 14h36
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-09-06 14:36:22

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Sim	11/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Sim	11/Set/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	11/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	11/Set/2019 07h00
Assentamentos	Sim	11/Set/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Não	11/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	11/Set/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	11/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	11/Set/2019 07h00
Pintura degradada	Não	11/Set/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	11/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	11/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	11/Set/2019 07h00
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Jose Pinto

Data executada: 2019-09-11 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	11/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	11/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	11/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Não	11/Set/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	11/Set/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	11/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	11/Set/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	11/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	11/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	11/Set/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	11/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	11/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	11/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Jose Pinto

Data executada: 2019-09-11 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	11/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	11/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	11/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	11/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Não	11/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	11/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	11/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	11/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	11/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	11/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	11/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	11/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	11/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Jose Pinto

Data executada: 2019-09-11 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07 Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	11/Set/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	11/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	11/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	11/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	11/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	11/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	11/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	11/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	11/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	11/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	11/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	11/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Sim	11/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Jose Pinto

Data executada: 2019-09-11 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06

Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	11/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Não	11/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	11/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	11/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	11/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	11/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	11/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	11/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	11/Set/2019 07h00
Pintura degradada	Não	11/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	11/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	11/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	11/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Jose Pinto

Data executada: 2019-09-11 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	13/Set/2019 13h48
Fissuração	Não	13/Set/2019 13h47
Fugas/Infiltrações	Não	13/Set/2019 13h47
Armadura à vista	Não	13/Set/2019 13h47
Desgaste	Não	13/Set/2019 13h48

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	13/Set/2019 13h48
Corrosão	Sim	13/Set/2019 13h48
Pintura degradada	Sim	13/Set/2019 13h48

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	13/Set/2019 13h48
Pintura degradada	Não	13/Set/2019 13h48
Perda de reboco	Não	13/Set/2019 13h48

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	13/Set/2019 13h48
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Sim	13/Set/2019 13h48
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	13/Set/2019 13h48
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-09-13 13:51:57

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Não	18/Set/2019 14h18
Armadura à vista	Não	18/Set/2019 14h18
Fugas/Infiltrações	Não	18/Set/2019 14h18
Fissuração	Não	18/Set/2019 14h18
Assentamentos	Não	18/Set/2019 14h18

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Não	18/Set/2019 14h18
Sem resistência (PRFV)	Não	18/Set/2019 14h18

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Set/2019 14h18
Perda de reboco	Não	18/Set/2019 14h18
Pintura degradada	Não	18/Set/2019 14h18

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Set/2019 14h18
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	18/Set/2019 14h18
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	18/Set/2019 14h18
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-09-18 14:18:53

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	18/Set/2019 13h38
Desgaste	Não	18/Set/2019 13h38
Fissuração	Não	18/Set/2019 13h38
Armadura à vista	Não	18/Set/2019 13h38
Fugas/Infiltrações	Não	18/Set/2019 13h38

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	18/Set/2019 13h38
Sem resistência (PRFV)	Não	18/Set/2019 13h38

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	18/Set/2019 13h38
Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Set/2019 13h38
Perda de reboco	Não	18/Set/2019 13h38

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Set/2019 13h38
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Sim	18/Set/2019 13h38
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	18/Set/2019 13h38
----------	-----	-------------------

Técnico: Jose Pinto

Data executada: 2019-09-18 13:38:56

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	18/Set/2019 12h49
Desgaste	Não	18/Set/2019 12h49
Fissuração	Não	18/Set/2019 12h49
Assentamentos	Não	18/Set/2019 12h49
Armadura à vista	Não	18/Set/2019 12h49

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	18/Set/2019 12h49
Sem resistência (PRFV)	Não	18/Set/2019 12h49

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	18/Set/2019 12h49
Perda de reboco	Não	18/Set/2019 12h49
Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Set/2019 12h49

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Set/2019 12h49
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	18/Set/2019 12h49
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	18/Set/2019 12h49
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-09-18 12:50:14

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07
Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	18/Set/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	18/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	18/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	18/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	18/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	18/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	18/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	18/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	18/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	18/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Sim	18/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-09-18 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06
Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	18/Set/2019 12h51
Armadura à vista	Não	18/Set/2019 12h51
Fissuração	Não	18/Set/2019 12h51
Assentamentos	Não	18/Set/2019 12h51
Desgaste	Não	18/Set/2019 12h51

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	18/Set/2019 12h51
Sem resistência (PRFV)	Não	18/Set/2019 12h51

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Set/2019 12h51
Perda de reboco	Não	18/Set/2019 12h51
Pintura degradada	Não	18/Set/2019 12h51

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Set/2019 12h51
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	18/Set/2019 12h51
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	18/Set/2019 12h51
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-09-18 12:51:48

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	20/Set/2019 14h16
Fissuração	Não	20/Set/2019 14h16
Fugas/Infiltrações	Não	20/Set/2019 14h16
Armadura à vista	Não	20/Set/2019 14h16
Desgaste	Não	20/Set/2019 14h16

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	20/Set/2019 14h17
Corrosão	Sim	20/Set/2019 14h16
Pintura degradada	Sim	20/Set/2019 14h16

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	20/Set/2019 14h17
Pintura degradada	Não	20/Set/2019 14h17
Perda de reboco	Não	20/Set/2019 14h17

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	20/Set/2019 14h17
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Sim	20/Set/2019 14h17
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	20/Set/2019 14h17
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-09-20 14:19:16

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Não	25/Set/2019 13h20
Armadura à vista	Não	25/Set/2019 13h20
Fugas/Infiltrações	Não	25/Set/2019 13h20
Fissuração	Não	25/Set/2019 13h20
Assentamentos	Sim	25/Set/2019 13h20

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Sim	25/Set/2019 13h20
Sem resistência (PRFV)	Sim	25/Set/2019 13h20

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	25/Set/2019 13h20
Perda de reboco	Não	25/Set/2019 13h20
Pintura degradada	Não	25/Set/2019 13h20

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	25/Set/2019 13h20
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	25/Set/2019 13h20
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	25/Set/2019 13h20
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-09-25 13:25:10

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	25/Set/2019 14h19
Desgaste	Não	25/Set/2019 14h19
Fissuração	Não	25/Set/2019 14h19
Armadura à vista	Não	25/Set/2019 14h19
Fugas/Infiltrações	Não	25/Set/2019 14h19

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	25/Set/2019 14h19
Sem resistência (PRFV)	Não	25/Set/2019 14h19

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	25/Set/2019 14h19
Pavimentos interiores em mau estado	Não	25/Set/2019 14h19
Perda de reboco	Não	25/Set/2019 14h19

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	25/Set/2019 14h19
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	25/Set/2019 14h19
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	25/Set/2019 14h19
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-09-25 14:19:07

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	25/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	25/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	25/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	25/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Não	25/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	25/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	25/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	25/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	25/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	25/Set/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	25/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	25/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	25/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-09-25 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07 Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	25/Set/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	25/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	25/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	25/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	25/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	25/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	25/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	25/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	25/Set/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	25/Set/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	25/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	25/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	25/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-09-25 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06

Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	25/Set/2019 07h00
Armadura à vista	Não	25/Set/2019 07h00
Fissuração	Não	25/Set/2019 07h00
Assentamentos	Não	25/Set/2019 07h00
Desgaste	Não	25/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	25/Set/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	25/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	25/Set/2019 07h00
Perda de reboco	Não	25/Set/2019 07h00
Pintura degradada	Não	25/Set/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	25/Set/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	25/Set/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	25/Set/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-09-25 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	27/Set/2019 14h32
Fissuração	Não	27/Set/2019 14h32
Fugas/Infiltrações	Não	27/Set/2019 14h32
Armadura à vista	Não	27/Set/2019 14h32
Desgaste	Não	27/Set/2019 14h32

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	27/Set/2019 14h32
Corrosão	Não	27/Set/2019 14h33
Pintura degradada	Não	27/Set/2019 14h33

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	27/Set/2019 14h33
Pintura degradada	Não	27/Set/2019 14h33
Perda de reboco	Não	27/Set/2019 14h33

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	27/Set/2019 14h33
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	27/Set/2019 14h33
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	27/Set/2019 14h33
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-09-27 14:36:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Não	02/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	02/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	02/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	02/Out/2019 07h00
Assentamentos	Sim	02/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Sim	02/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Sim	02/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	02/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	02/Out/2019 07h00
Pintura degradada	Não	02/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	02/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	02/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	02/Out/2019 07h00
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-02 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	02/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	02/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	02/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	02/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	02/Out/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	02/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	02/Out/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	02/Out/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	02/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	02/Out/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	02/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	02/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	02/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-02 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	02/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	02/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	02/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	02/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	02/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	02/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	02/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	02/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	02/Out/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	02/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	02/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	02/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	02/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-02 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07
Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	02/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	02/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	02/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	02/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	02/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	02/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	02/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	02/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	02/Out/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	02/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	02/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	02/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	02/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-02 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06

Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	02/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	02/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	02/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	02/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	02/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	02/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	02/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	02/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	02/Out/2019 07h00
Pintura degradada	Não	02/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	02/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	02/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	02/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-02 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	04/Out/2019 14h45
Fissuração	Não	04/Out/2019 14h45
Fugas/Infiltrações	Não	04/Out/2019 14h45
Armadura à vista	Não	04/Out/2019 14h45
Desgaste	Não	04/Out/2019 14h45

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	04/Out/2019 14h46
Corrosão	Não	04/Out/2019 14h46
Pintura degradada	Não	04/Out/2019 14h46

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	04/Out/2019 14h46
Pintura degradada	Não	04/Out/2019 14h46
Perda de reboco	Não	04/Out/2019 14h46

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	04/Out/2019 14h46
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	04/Out/2019 14h46
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	04/Out/2019 14h46
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-04 14:46:43

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE02
Sigarrosa (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE02 Sigarrosa (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão (*)

Fugas/Infiltrações	Não	09/Out/2019 12h44
Armadura à vista	Não	09/Out/2019 12h44
Fissuração	Não	09/Out/2019 12h44
Assentamentos	Não	09/Out/2019 12h44
Desgaste	Não	09/Out/2019 12h44

EE02 Sigarrosa (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 12h44
Sem resistência (PRFV)	Não	09/Out/2019 12h44

EE02 Sigarrosa (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pintura degradada	Não	09/Out/2019 12h45
Perda de reboco	Sim	09/Out/2019 12h45
Pavimentos interiores em mau estado	Não	09/Out/2019 12h45

EE02 Sigarrosa (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	09/Out/2019 12h45
--	-----	-------------------

EE02 Sigarrosa (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Não	09/Out/2019 12h45
-----------------------------	-----	-------------------

EE02 Sigarrosa (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 12h45
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-10-09 12:46:22

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Não	09/Out/2019 13h29
Armadura à vista	Não	09/Out/2019 13h29
Fugas/Infiltrações	Não	09/Out/2019 13h28
Fissuração	Não	09/Out/2019 13h29
Assentamentos	Não	09/Out/2019 13h29

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Não	09/Out/2019 13h29
Sem resistência (PRFV)	Não	09/Out/2019 13h29

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	09/Out/2019 13h29
Perda de reboco	Sim	09/Out/2019 13h29
Pintura degradada	Não	09/Out/2019 13h29

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	09/Out/2019 13h29
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	09/Out/2019 13h29
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	09/Out/2019 13h29
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-09 13:29:50

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE03 Varge (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE03 Varge (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão (*)

Desgaste	Não	09/Out/2019 12h52
Fissuração	Não	09/Out/2019 12h52
Assentamentos	Não	09/Out/2019 12h52
Fugas/Infiltrações	Não	09/Out/2019 12h52
Armadura à vista	Não	09/Out/2019 12h52

EE03 Varge (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 12h52
Sem resistência (PRFV)	Não	09/Out/2019 12h52

EE03 Varge (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	09/Out/2019 12h52
Perda de reboco	Não	09/Out/2019 12h52
Pintura degradada	Não	09/Out/2019 12h52

EE03 Varge (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	09/Out/2019 12h53
--	-----	-------------------

EE03 Varge (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Não	09/Out/2019 12h53
-----------------------------	-----	-------------------

EE03 Varge (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 12h53
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-09 12:53:13

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	09/Out/2019 13h58
Desgaste	Não	09/Out/2019 13h58
Fissuração	Não	09/Out/2019 13h58
Armadura à vista	Não	09/Out/2019 13h58
Fugas/Infiltrações	Não	09/Out/2019 13h58

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 13h58
Sem resistência (PRFV)	Não	09/Out/2019 13h58

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	09/Out/2019 13h58
Pavimentos interiores em mau estado	Não	09/Out/2019 13h58
Perda de reboco	Não	09/Out/2019 13h58

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	09/Out/2019 13h58
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	09/Out/2019 13h58
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	09/Out/2019 13h58
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-09 13:59:05

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	09/Out/2019 14h03
Desgaste	Não	09/Out/2019 14h03
Fissuração	Não	09/Out/2019 14h03
Assentamentos	Não	09/Out/2019 14h03
Armadura à vista	Não	09/Out/2019 14h03

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 14h04
Sem resistência (PRFV)	Não	09/Out/2019 14h04

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	09/Out/2019 14h04
Perda de reboco	Não	09/Out/2019 14h04
Pavimentos interiores em mau estado	Não	09/Out/2019 14h04

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	09/Out/2019 14h04
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	09/Out/2019 14h04
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 14h04
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-09 14:04:21

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07 Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	09/Out/2019 15h24
Fugas/Infiltrações	Não	09/Out/2019 15h24
Fissuração	Não	09/Out/2019 15h24
Assentamentos	Não	09/Out/2019 15h24
Desgaste	Não	09/Out/2019 15h24

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 15h24
Sem resistência (PRFV)	Não	09/Out/2019 15h24

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	09/Out/2019 15h24
Perda de reboco	Não	09/Out/2019 15h24
Pavimentos interiores em mau estado	Não	09/Out/2019 15h24

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	09/Out/2019 15h24
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	09/Out/2019 15h24
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 15h24
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-09 15:25:25

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06
Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	09/Out/2019 14h07
Armadura à vista	Não	09/Out/2019 14h07
Fissuração	Não	09/Out/2019 14h07
Assentamentos	Não	09/Out/2019 14h07
Desgaste	Não	09/Out/2019 14h07

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 14h07
Sem resistência (PRFV)	Não	09/Out/2019 14h07

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	09/Out/2019 14h07
Perda de reboco	Não	09/Out/2019 14h07
Pintura degradada	Não	09/Out/2019 14h07

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	09/Out/2019 14h07
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	09/Out/2019 14h07
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	09/Out/2019 14h07
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-09 14:08:02

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	11/Out/2019 13h44
Fissuração	Não	11/Out/2019 13h43
Fugas/Infiltrações	Não	11/Out/2019 13h43
Armadura à vista	Não	11/Out/2019 13h43
Desgaste	Não	11/Out/2019 13h44

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	11/Out/2019 13h44
Corrosão	Não	11/Out/2019 13h44
Pintura degradada	Não	11/Out/2019 13h44

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	11/Out/2019 13h44
Pintura degradada	Não	11/Out/2019 13h45
Perda de reboco	Sim	11/Out/2019 13h44

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	11/Out/2019 13h44
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	11/Out/2019 13h44
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	11/Out/2019 13h44
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-11 13:45:11

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Não	16/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	16/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	16/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	16/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	16/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	16/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	16/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	16/Out/2019 07h00
Pintura degradada	Não	16/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	16/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	16/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	16/Out/2019 07h00
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-16 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	16/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	16/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	16/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	16/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	16/Out/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	16/Out/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	16/Out/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	16/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	16/Out/2019 07h00

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	16/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	16/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-16 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	16/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	16/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	16/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	16/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	16/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	16/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	16/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	16/Out/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	16/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	16/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	16/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-16 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07
Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	16/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	16/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	16/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	16/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	16/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	16/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	16/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	16/Out/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	16/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	16/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	16/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-16 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06

Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	16/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	16/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	16/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	16/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	16/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	16/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	16/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	16/Out/2019 07h00
Pintura degradada	Não	16/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	16/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	16/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	16/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Paulo Oliveira

Data executada: 2019-10-16 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	18/Out/2019 15h06
Fissuração	Não	18/Out/2019 15h06
Fugas/Infiltrações	Não	18/Out/2019 15h06
Armadura à vista	Não	18/Out/2019 15h06
Desgaste	Não	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	18/Out/2019 15h06
Corrosão	Não	18/Out/2019 15h06
Pintura degradada	Não	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Out/2019 15h06
Pintura degradada	Não	18/Out/2019 15h06
Perda de reboco	Sim	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Out/2019 15h06
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	18/Out/2019 15h06
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	18/Out/2019 15h06
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-10-18 15:06:57

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Não	23/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	23/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	23/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	23/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	23/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Não	23/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	23/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	23/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Sim	23/Out/2019 07h00
Pintura degradada	Não	23/Out/2019 07h00

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	23/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	23/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	23/Out/2019 07h00
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-10-23 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	23/Out/2019 14h51
Desgaste	Não	23/Out/2019 14h51
Fissuração	Não	23/Out/2019 14h51
Armadura à vista	Não	23/Out/2019 14h51
Fugas/Infiltrações	Não	23/Out/2019 14h51

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	23/Out/2019 14h51
Sem resistência (PRFV)	Não	23/Out/2019 14h51

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	23/Out/2019 14h51
Pavimentos interiores em mau estado	Não	23/Out/2019 14h51
Perda de reboco	Não	23/Out/2019 14h51

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	23/Out/2019 14h51
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	23/Out/2019 14h51
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	23/Out/2019 14h51
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-10-23 14:51:48

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	23/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	23/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	23/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	23/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	23/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	23/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	23/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	23/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	23/Out/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	23/Out/2019 07h00

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	23/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	23/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	23/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-10-23 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07
Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	23/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	23/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	23/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	23/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	23/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	23/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	23/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	23/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	23/Out/2019 07h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	23/Out/2019 07h00

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	23/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	23/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	23/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-10-23 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06
Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	23/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Não	23/Out/2019 07h00
Fissuração	Não	23/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	23/Out/2019 07h00
Desgaste	Não	23/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	23/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	23/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	23/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Não	23/Out/2019 07h00
Pintura degradada	Não	23/Out/2019 07h00

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	23/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	23/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	23/Out/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Rui Santos

Data executada: 2019-10-23 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	18/Out/2019 15h06
Fissuração	Não	18/Out/2019 15h06
Fugas/Infiltrações	Não	18/Out/2019 15h06
Armadura à vista	Não	18/Out/2019 15h06
Desgaste	Não	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	18/Out/2019 15h06
Corrosão	Não	18/Out/2019 15h06
Pintura degradada	Não	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Out/2019 15h06
Pintura degradada	Não	18/Out/2019 15h06
Perda de reboco	Sim	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Out/2019 15h06
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	18/Out/2019 15h06
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	18/Out/2019 15h06
----------	-----	-------------------

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » ETAR de Vila Real-Campeã

ICC 1.º nível Obra-de-Entrada

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Elementos em betão (*)

Desgaste	Não	30/Out/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	30/Out/2019 07h00
Armadura à vista	Sim	30/Out/2019 07h00
Assentamentos	Não	30/Out/2019 07h00
Fissuração	Sim	30/Out/2019 07h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Elementos metálicos/PRFV (*)

Pintura degradada	Sim	30/Out/2019 07h00
Sem resistência (PRFV)	Não	30/Out/2019 07h00
Corrosão	Sim	30/Out/2019 07h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Sim	30/Out/2019 07h00
Pintura degradada	Sim	30/Out/2019 07h00
Perda de reboco	Sim	30/Out/2019 07h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Sim	30/Out/2019 07h00
--	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Sim	30/Out/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Circuitos hidráulicos (*)

Corrosão	Sim	30/Out/2019 07h00
Pintura degradada	Sim	30/Out/2019 07h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Digestores » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Administrativo » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho
 Data executada: 2019-10-30 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE01
Sanguinhedo (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos em betão

Desgaste	Não	30/Out/2019 12h52
Armadura à vista	Não	30/Out/2019 12h52
Fugas/Infiltrações	Não	30/Out/2019 12h52
Fissuração	Não	30/Out/2019 12h52
Assentamentos	Sim	30/Out/2019 12h52

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Elementos metálicos/PRFV

Corrosão	Não	30/Out/2019 12h52
Sem resistência (PRFV)	Não	30/Out/2019 12h53

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	30/Out/2019 12h53
Perda de reboco	Sim	30/Out/2019 12h53
Pintura degradada	Não	30/Out/2019 12h53

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	30/Out/2019 12h53
--	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	30/Out/2019 12h53
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Sanguinhedo (Vila Real) » Edificação » Circuitos hidráulicos

Pintura degradada	Não	30/Out/2019 12h53
-------------------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-30 12:53:34

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Assentamentos	Não	30/Out/2019 13h12
Desgaste	Não	30/Out/2019 13h12
Fissuração	Não	30/Out/2019 13h12
Armadura à vista	Não	30/Out/2019 13h12
Fugas/Infiltrações	Não	30/Out/2019 13h12

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	30/Out/2019 13h12
Sem resistência (PRFV)	Não	30/Out/2019 13h12

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	30/Out/2019 13h12
Pavimentos interiores em mau estado	Não	30/Out/2019 13h12
Perda de reboco	Não	30/Out/2019 13h12

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	30/Out/2019 13h12
--	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	30/Out/2019 13h12
-----------------------------	-----	-------------------

EE04 Vale de Nogueiras (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	30/Out/2019 13h12
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-30 13:12:35

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE05
Constantim II (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	30/Out/2019 13h20
Desgaste	Não	30/Out/2019 13h20
Fissuração	Não	30/Out/2019 13h20
Assentamentos	Não	30/Out/2019 13h20
Armadura à vista	Não	30/Out/2019 13h20

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	30/Out/2019 13h20
Sem resistência (PRFV)	Não	30/Out/2019 13h21

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	30/Out/2019 13h21
Perda de reboco	Não	30/Out/2019 13h21
Pavimentos interiores em mau estado	Não	30/Out/2019 13h21

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	30/Out/2019 13h21
--	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	30/Out/2019 13h21
-----------------------------	-----	-------------------

EE05 Constantim II (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	30/Out/2019 13h21
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-30 13:21:13

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE06

Constantim I (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos em betão (*) (*)

Fugas/Infiltrações	Não	30/Out/2019 13h33
Armadura à vista	Não	30/Out/2019 13h33
Fissuração	Não	30/Out/2019 13h33
Assentamentos	Não	30/Out/2019 13h34
Desgaste	Não	30/Out/2019 13h34

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	30/Out/2019 13h34
Sem resistência (PRFV)	Não	30/Out/2019 13h34

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	30/Out/2019 13h34
Perda de reboco	Não	30/Out/2019 13h34
Pintura degradada	Não	30/Out/2019 13h34

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	30/Out/2019 13h34
--	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	30/Out/2019 13h34
-----------------------------	-----	-------------------

EE06 Constantim I (Vila Real) » Edificações, terrenos (utilização geral) (*) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	30/Out/2019 13h34
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-30 13:34:17

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » Estações Elevatórias » EE07 Arrabães (Vila Real)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão (*) (*)

Armadura à vista	Não	30/Out/2019 14h02
Fugas/Infiltrações	Não	30/Out/2019 14h02
Fissuração	Não	30/Out/2019 14h02
Assentamentos	Não	30/Out/2019 14h02
Desgaste	Não	30/Out/2019 14h02

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV (*) (*)

Corrosão	Não	30/Out/2019 14h02
Sem resistência (PRFV)	Não	30/Out/2019 14h02

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*) (*)

Pintura degradada	Não	30/Out/2019 14h02
Perda de reboco	Não	30/Out/2019 14h02
Pavimentos interiores em mau estado	Não	30/Out/2019 14h02

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações (*) (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	30/Out/2019 14h02
--	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas (*) (*)

Mau estado e não funcionais	Não	30/Out/2019 14h02
-----------------------------	-----	-------------------

EE07 Arrabães (Vila Real) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos (*) (*)

Corrosão	Não	30/Out/2019 14h02
----------	-----	-------------------

Técnico: Albérico Gomes de Carvalho

Data executada: 2019-10-30 14:02:54

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	18/Out/2019 15h06
Fissuração	Não	18/Out/2019 15h06
Fugas/Infiltrações	Não	18/Out/2019 15h06
Armadura à vista	Não	18/Out/2019 15h06
Desgaste	Não	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	18/Out/2019 15h06
Corrosão	Não	18/Out/2019 15h06
Pintura degradada	Não	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Out/2019 15h06
Pintura degradada	Não	18/Out/2019 15h06
Perda de reboco	Sim	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Out/2019 15h06
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	18/Out/2019 15h06
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	18/Out/2019 15h06
----------	-----	-------------------

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » ETAR de Vila Real-Campeã

ICC 1.º nível Desidratação

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Desidratação » Elementos em betão (*)

Assentamentos	Sim	06/Nov/2019 08h00
Fissuração	Sim	06/Nov/2019 08h00
Armadura à vista	Não	06/Nov/2019 08h00
Fugas/Infiltrações	Não	06/Nov/2019 08h00
Desgaste	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Desidratação » Elementos metálicos/PRFV (*)

Sem resistência (PRFV)	Não	06/Nov/2019 08h00
Corrosão	Não	06/Nov/2019 08h00
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Desidratação »

Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Nov/2019 08h00
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00
Perda de reboco	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Desidratação » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	06/Nov/2019 08h00
--	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Desidratação »

Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Não	06/Nov/2019 08h00
-----------------------------	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Desidratação » Circuitos hidráulicos (*)

Corrosão	Não	06/Nov/2019 08h00
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00

Técnico: Sergio Oliveira

Data executada: 2019-11-06 12:14:13

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » ETAR de Vila Real-Campeã

ICC 1.º nível Digestores

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Digestores » Elementos em betão (*)

Desgaste	Não	06/Nov/2019 12h14
Fugas/Infiltrações	Não	06/Nov/2019 12h14
Armadura à vista	Não	06/Nov/2019 12h14
Fissuração	Não	06/Nov/2019 12h14
Assentamentos	Não	06/Nov/2019 12h14

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Digestores » Elementos metálicos/PRFV (*)

Sem resistência (PRFV)	Não	06/Nov/2019 12h14
Corrosão	Não	06/Nov/2019 12h14
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 12h14

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Digestores » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Perda de reboco	Não	06/Nov/2019 12h14
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 12h14
Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Nov/2019 12h14

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Digestores » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Sim	06/Nov/2019 12h14
--	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Digestores » Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Não	06/Nov/2019 12h14
-----------------------------	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Digestores » Circuitos hidráulicos (*)

Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 12h14
Corrosão	Não	06/Nov/2019 12h14

Técnico: Sergio Oliveira
 Data executada: 2019-11-06 12:14:32

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » ETAR de Vila Real-Campeã

ICC 1.º nível Espessamento

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Espessamento » Elementos em betão (*)

Desgaste	Não	06/Nov/2019 12h15
Armadura à vista	Não	06/Nov/2019 12h15
Fugas/Infiltrações	Não	06/Nov/2019 12h15
Fissuração	Não	06/Nov/2019 12h15
Assentamentos	Não	06/Nov/2019 12h15

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Espessamento » Elementos metálicos/PRFV (*)

Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 12h15
Corrosão	Não	06/Nov/2019 12h15
Sem resistência (PRFV)	Não	06/Nov/2019 12h15

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Espessamento »

Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Nov/2019 12h15
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 12h15
Perda de reboco	Não	06/Nov/2019 12h15

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Espessamento » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	06/Nov/2019 12h15
--	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Espessamento »

Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Sim	06/Nov/2019 12h15
-----------------------------	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Espessamento » Circuitos hidráulicos (*)

Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 12h15
Corrosão	Não	06/Nov/2019 12h15

Técnico: Sergio Oliveira

Data executada: 2019-11-06 12:15:52

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » ETAR de Vila Real-Campeã

ICC 1.º nível Obra-de-Entrada

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Elementos em betão (*)

Desgaste	Não	06/Nov/2019 08h00
Fugas/Infiltrações	Não	06/Nov/2019 08h00
Armadura à vista	Não	06/Nov/2019 08h00
Assentamentos	Não	06/Nov/2019 08h00
Fissuração	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Elementos metálicos/PRFV (*)

Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00
Sem resistência (PRFV)	Não	06/Nov/2019 08h00
Corrosão	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Nov/2019 08h00
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00
Perda de reboco	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	06/Nov/2019 08h00
--	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Não	06/Nov/2019 08h00
-----------------------------	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Obra-de-Entrada » Circuitos hidráulicos (*)

Corrosão	Não	06/Nov/2019 08h00
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Digestores » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Perda de reboco	Não	06/Nov/2019 08h00
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Administrativo » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00
Perda de reboco	Não	06/Nov/2019 08h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Nov/2019 08h00

Técnico: Sergio Oliveira
 Data executada: 2019-11-06 08:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » ETAR de Vila Real-Campeã

ICC 1.º nível Sopradores

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Sopradores » Elementos em betão (*)

Desgaste	Não	06/Nov/2019 08h00
Fugas/Infiltrações	Não	06/Nov/2019 08h00
Armadura à vista	Não	06/Nov/2019 08h00
Fissuração	Sim	06/Nov/2019 08h00
Assentamentos	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Sopradores » Elementos metálicos/PRFV (*)

Sem resistência (PRFV)	Não	06/Nov/2019 08h00
Corrosão	Não	06/Nov/2019 08h00
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Sopradores » Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00
Perda de reboco	Não	06/Nov/2019 08h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Sopradores » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	06/Nov/2019 08h00
--	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Sopradores » Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Não	06/Nov/2019 08h00
-----------------------------	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Sopradores » Circuitos hidráulicos (*)

Corrosão	Não	06/Nov/2019 08h00
Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00

Técnico: Sergio Oliveira
 Data executada: 2019-11-06 08:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Vila Real-Campeã » ETAR de Vila Real-Campeã

ICC 1.º nível Ed. Administrativo

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Administrativo » Elementos em betão (*)

Fugas/Infiltrações	Não	06/Nov/2019 08h00
Armadura à vista	Não	06/Nov/2019 08h00
Desgaste	Não	06/Nov/2019 08h00
Fissuração	Sim	06/Nov/2019 08h00
Assentamentos	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Administrativo » Elementos metálicos/PRFV (*)

Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00
Corrosão	Não	06/Nov/2019 08h00
Sem resistência (PRFV)	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Administrativo »

Rebocos/Pinturas/Pavimentos (*)

Pintura degradada	Sim	06/Nov/2019 08h00
Perda de reboco	Sim	06/Nov/2019 08h00
Pavimentos interiores em mau estado	Não	06/Nov/2019 08h00

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Administrativo » Impermeabilizações (*)

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Sim	06/Nov/2019 08h00
--	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Administrativo »

Caixilharias/Portões/Portas (*)

Mau estado e não funcionais	Sim	06/Nov/2019 08h00
-----------------------------	-----	-------------------

ETAR de Vila Real-Campeã » Linha Líquida » Edificações, terrenos (utilização geral) » Edifício Administrativo » Circuitos hidráulicos (*)

Pintura degradada	Não	06/Nov/2019 08h00
Corrosão	Não	06/Nov/2019 08h00

Técnico: Sergio Oliveira

Data executada: 2019-11-06 08:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	18/Out/2019 15h06
Fissuração	Não	18/Out/2019 15h06
Fugas/Infiltrações	Não	18/Out/2019 15h06
Armadura à vista	Não	18/Out/2019 15h06
Desgaste	Não	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	18/Out/2019 15h06
Corrosão	Não	18/Out/2019 15h06
Pintura degradada	Não	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	18/Out/2019 15h06
Pintura degradada	Não	18/Out/2019 15h06
Perda de reboco	Sim	18/Out/2019 15h06

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	18/Out/2019 15h06
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	18/Out/2019 15h06
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	18/Out/2019 15h06
----------	-----	-------------------

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	15/Nov/2019 14h48
Fissuração	Não	15/Nov/2019 14h48
Fugas/Infiltrações	Não	15/Nov/2019 14h48
Armadura à vista	Não	15/Nov/2019 14h48
Desgaste	Não	15/Nov/2019 14h48

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	15/Nov/2019 14h48
Corrosão	Não	15/Nov/2019 14h48
Pintura degradada	Não	15/Nov/2019 14h48

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	15/Nov/2019 14h48
Pintura degradada	Não	15/Nov/2019 14h48
Perda de reboco	Não	15/Nov/2019 14h48

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	15/Nov/2019 14h48
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	15/Nov/2019 14h49
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	15/Nov/2019 14h49
----------	-----	-------------------

Técnico: Sergio Oliveira

Data executada: 2019-11-15 14:49:20

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	22/Nov/2019 09h14
Fissuração	Não	22/Nov/2019 09h14
Fugas/Infiltrações	Não	22/Nov/2019 09h14
Armadura à vista	Não	22/Nov/2019 09h14
Desgaste	Não	22/Nov/2019 09h14

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	22/Nov/2019 09h15
Corrosão	Não	22/Nov/2019 09h15
Pintura degradada	Não	22/Nov/2019 09h15

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	22/Nov/2019 09h16
Pintura degradada	Não	22/Nov/2019 09h16
Perda de reboco	Não	22/Nov/2019 09h16

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	22/Nov/2019 09h16
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	22/Nov/2019 09h16
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	22/Nov/2019 09h17
----------	-----	-------------------

Técnico: Sergio Oliveira

Data executada: 2019-11-22 09:17:22

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	29/Nov/2019 07h00
Fissuração	Não	29/Nov/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	29/Nov/2019 07h00
Armadura à vista	Não	29/Nov/2019 07h00
Desgaste	Não	29/Nov/2019 07h00

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	29/Nov/2019 07h00
Corrosão	Não	29/Nov/2019 07h00
Pintura degradada	Não	29/Nov/2019 07h00

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	29/Nov/2019 07h00
Pintura degradada	Não	29/Nov/2019 07h00
Perda de reboco	Não	29/Nov/2019 07h00

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	29/Nov/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	29/Nov/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	29/Nov/2019 07h00
----------	-----	-------------------

Técnico: Nuno Morais

Data executada: 2019-11-29 07:00:00

Saneamento » CEX Alto Tâmega e Douro Norte » Nucleo Exploração Vila Real » Fornelos » Estações Elevatórias » EE01 Fornelos (Sta Marta)

Inspeção Construção Civil 1.º Nível

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos em betão

Assentamentos	Não	29/Nov/2019 07h00
Fissuração	Não	29/Nov/2019 07h00
Fugas/Infiltrações	Não	29/Nov/2019 07h00
Armadura à vista	Não	29/Nov/2019 07h00
Desgaste	Não	29/Nov/2019 07h00

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Elementos metálicos/PRFV

Sem resistência (PRFV)	Não	29/Nov/2019 07h00
Corrosão	Não	29/Nov/2019 07h00
Pintura degradada	Não	29/Nov/2019 07h00

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Rebocos/Pinturas/Pavimentos

Pavimentos interiores em mau estado	Não	29/Nov/2019 07h00
Pintura degradada	Não	29/Nov/2019 07h00
Perda de reboco	Não	29/Nov/2019 07h00

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Impermeabilizações

Mau estado das coberturas, telas de impermeabilização e tubos de queda	Não	29/Nov/2019 07h00
--	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Caixilharias/Portões/Portas

Mau estado e não funcionais	Não	29/Nov/2019 07h00
-----------------------------	-----	-------------------

EE01 Fornelos (Sta Marta) » Elevação » Edificações, terrenos (utilização geral) » Circuitos hidráulicos

Corrosão	Não	29/Nov/2019 07h00
----------	-----	-------------------